



铸铅用脱模剂

特力 PSTM—01

- 特 点 :
- 安全
 - 1) 因是水溶性产品,故无火灾隐患;
 - 2) 主要成份是无机粉体和水,无有毒气体产生;
- 方便
- 1) 除去性好,即使频繁地涂抹也不会影响产品精度;
 - 2) 有良好的分散性,能减少搅拌的时间和劳力。

- 使用方法 :
1. 使用前液体均匀搅拌
 2. 用水稀释(推荐浓度:5倍)
 3. 用喷枪均匀喷涂(薄薄)
 4. 建议温度80 ~ 200 时使用

- 性 状 :
- | | |
|---------------|------------------|
| 外观 : | 白色乳液 |
| 比重 : (15/4) | 1.1±0.1 |
| 粘度 : (20) | 1200cP (± 300) |
| 引火点 : | 无 |

成 份 : 无机矿物粉体、分散剂、防腐剂

包 装 : 1kgX10纸箱